

Ortsbeirat Unshausen

Niederschrift zur Sitzung des Ortsbeirates Unshausen vom Montag, 09.10.2023 im Dorfgemeinschaftshaus Unshausen

Anwesend:

- Marco Pelz
- Carsten Clobes
- David Zerbes
- Adrian Riegel
- Dirk Corpataux

Top 1: Begrüßung, Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Um 20:05 Uhr eröffnet der Ortsvorsteher die Sitzung des Ortsbeirates. Er begrüßt die anwesenden Ortsbeiratsmitglieder, sowie 8 Besucher.
Anschließend stellt Marco Pelz die Beschlussfähigkeit der Sitzung fest.

Top 2: Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2024

- In 2023 wurden am Friedhof neue Bäume gepflanzt und die Allee erweitert
In 2024 soll die Bepflanzung und Erweiterung der Allee fortgesetzt werden.
Am 31.07.2023 fand ein Ortstermin statt, eine Antwort seitens der Gemeinde steht noch aus.
Ebenfalls soll in 2024 die Wasserstelle und die Hütte saniert werden.
- Die Grabenöffnung muss weiter durchgeführt werden. Es soll ein Wartungskonzept erstellt werden (Wer kontrolliert was wann)
- Der Baum auf der Freifläche vor Grundstück Rosi und Jan Lukas Hohmann soll beschnitten werden. Hier soll Rücksprache mit den Anwohnern genommen werden.
- Die Instandsetzung der Bauerngasse soll durch den Bauhof erfolgen
- Naturschutzgemäße Entbuschungsmaßnahmen der Heidelandschaft müssen erfolgen
- Die Regenrinne am Grundstück Rolf Koch, B254, muss gereinigt werden.
Anwohner berichten, dass bei starkem Niederschlag das Wasser auf die B254 läuft und Aquaplaninggefahr für die Fahrzeuge entsteht.
- Die Hecke am Grundstück Rolf Koch muss zurückgeschnitten werden

Ortsbeirat Unshausen

Seite 2 der Niederschrift der Sitzung des Ortsbeirates vom 09.10.2023

Top 3: Verschiedenes

- Für das ehemalige Gefrierhaus soll ein Nutzungskonzept erarbeitet werden
- Feldweg bei Marco Pelz Richtung Heide und der Feldweg hinter dem Friedhof (Grundstück David Zerbes) sind nach dem Ausbringen von Erde in schlechtem Zustand. Sie wurden zwar instandgesetzt, aber das Material ist zu grob. Das Material müsste entfernt werden und die Wege neu instandgesetzt werden. Hier sollte die Gemeinde den Verursacher in die Pflicht nehmen und die Instandsetzung einfordern.
- Parksituation an der B254 am Randstreifen in Höhe der Tankstelle in Fahrtrichtung Hebel. Hier muss der Randstreifen instandgesetzt werden und das zukünftige Parken wirksam verhindert werden, z.B. durch Stämme am Randstreifen und Steine (Wacken). Die umgefahrenen und abgestorbenen Bäume müssen erneuert werden.
- Die Lärmsituation innerorts war wieder Thema und soll noch einmal überprüft werden
- Die Kanaldeckel der B254 innerorts Höhe Grundstück Johannes Schmidt und Grundstück ehm. Gaststätte Koch müssen instandgesetzt werden
- Anwohner merken an, dass die Straßenbeleuchtung an der B254 zu hell ist und blendet. Hier sollten die Schaltzeiten überprüft werden und ob eine Dimmung der Beleuchtung zur Nachtstunde möglich ist.

Der Ortsvorsteher schließt die Sitzung um 21:25 Uhr.

gez. Marco Pelz

Ortsvorsteher

gez. Dirk Corpataux

Schriftführer